



Excia

There's Comfort in Quality

ชุดป้องกันสารเคมี
คู่มือ

From Asia, To Asia, For Asia

EXCIA T5-200


CE 0624



CE หมายเหตุ III อนุมัติโดย
Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento
S.p.A.Pzza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio
(VA) - อิตาลี
เลขที่แจ้ง: 0624.

อ่านเอกสารคำแนะนำนี้ก่อนใช้งาน.
โปรดดูที่ฉลากกระเป๋และเสื้อผ้าสำหรับระดับการป้องกันและประเภทผลิตภัณฑ์.

วัดร่างกาย (เซนติเมตร) T5-200		
ขนาด	หน้าอก	ความสูงของร่างกาย
S	90-98	162-170
M	96-104	168-176
L	102-110	174-182
XL	108-116	180-188
XXL	114-122	186-194
XXXL	120-128	192-200



CE ใบรับรอง		
คำอธิบาย	ENมาตรฐาน	ผลลัพธ์
ชุดป้องกัน: ข้อกำหนดทั่วไป	EN ISO 13688:2013	ผ่าน
ประเภทที่ 5: ชุดป้องกันสำหรับใช้กับอนุภาคที่เป็นของแข็ง	EN ISO 13982-1:2004	ผ่าน
แบบที่ 6: ชุดป้องกันสารเคมีเหลว	EN 13034: 2005	ผ่าน
ชุดป้องกันจากการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี	EN 1073-2:2002	ผ่าน
ข้อกำหนดเสื้อผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	EN 1149-5:2018	ผ่าน

คุณสมบัติทางกล	มาตรฐาน	ผลลัพธ์	CE Class
ทนต่อการขัดถู	EN 530: 2010	>100	2
น้ำตา Tripezoidal (md/ cd)	ISO 9073-4: 1999	39.4 / 17.1 N	2/1
ความต้านแรงดึง (md/ cd)	EN 13934:2013	130 / 46N	3/1
ความต้านทานการเจาะ	EN 863:1997	>10 N	2
เฟล็กซ์แครีก	ISO 7854: 1999	>1000	1
ความแข็งแรงของตะเข็บ (N)	EN 13935-2	81	3

การขั้มไล้และการขั้มผ่านของสารเคมี	มาตรฐาน	ผลลัพธ์	CE Class
กรดกำมะถัน (H2SO4) ขั้มไล้	EN 6530	98.3	3
กรดกำมะถัน (H2SO4) การเจาะ	EN 6530	0	3
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)การขั้มไล้	EN 6530	98.9	3
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) การเจาะ	EN 6530	0	3
โอ-ไซลีน การขั้มไล้	EN 6530	95.4	3
โอ-ไซลีน การเจาะทะลุ	EN 6530	0	3
บิวทานอล การขั้มไล้	EN 6530	97	3
บิวทานอล การเจาะ	EN 6530	0	3



คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ผู้ใช้ควรตรวจสอบชุดป้องกันสำหรับความเสียหายที่อาจส่งผลต่อฟังก์ชันการป้องกัน (เช่น รู น้ำตา ตะเข็บที่เสียหาย และการยืด พื้นที่ที่สกปรกมาก).
- ผู้ใช้ควรเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ชำรุด .
- ตรวจสอบคำแนะนำก่อนใช้งาน.

ข้อจำกัดการใช้งาน

- ควรใช้ความระมัดระวังในการถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อน เพื่อไม่ให้ปนเปื้อนสารอันตรายใดๆ กับผู้ใช้ หากเสื้อผ้ามีการปนเปื้อน ควรปฏิบัติตามขั้นตอนการขจัดสิ่งปนเปื้อน (เช่น ผักบัวสำหรับการขจัดสิ่งปนเปื้อน) ก่อนนำเสื้อผ้าออก เสื้อผ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง.
- การสวมชุดป้องกันสารเคมีอาจทำให้เกิดความเครียดจากความร้อน หากไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมในที่ทำงานและประสิทธิภาพ ของชุดป้องกันอย่างเหมาะสมในแง่ของระดับความสบาย สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ชุดป้องกันของ Excia ในสภาพแวดล้อมของคุณ โปรดติดต่อ Excia Resources Sdn Bhdหรือตัวแทนจำหน่ายของคุณ
- ควรพิจารณาชุดชั้นในที่เหมาะสมเพื่อลดความเครียดจากความร้อนหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ชุดป้องกัน Excia ของคุณ สำหรับคำแนะนำ โปรดติดต่อ Excia Resources Sdn Bhd
- การพิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ชุดป้องกัน Excia สำหรับการใช้งานเป็นความรับผิดชอบขั้นสุดท้ายของผู้ใช้ แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชุดป้องกัน Excia ทั้งหมดสำหรับการใช้งานครั้งเดียว เมื่อเกิดการปนเปื้อนหรือเสียหาย ควรถอดเสื้อผ้าออกและกำจัดอย่างเหมาะสมโดยเร็วที่สุด.
- ในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์ชุดป้องกัน Excia ร่วมกับ PPE อื่นๆ และสำหรับการป้องกัน ""ประเภท" อย่างเต็มรูปแบบ จำเป็นต้องพันเทปที่ข้อมือกับถุงมือ ข้อเท้าถึงรองเท้า ชุดกับอุปกรณ์ช่วยหายใจ ผู้ใช้จะเป็นผู้ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวสำหรับชุดผลิตภัณฑ์ชุดป้องกันของ Excia และ PPE เพิ่มเติมที่ถูกต้อง
- Excia Resources Sdn Bhdจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ชุดป้องกันของ Excia อย่างไม่เหมาะสม

ก่อนใช้
ในกรณีที่มีข้อบกพร่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น อย่าสวมชุดคลุม โปรดส่งคืนเสื้อผ้าที่ชำรุด (ไม่ได้ใช้และไม่มีการปนเปื้อนไปที่ Excia Resources Sdn Bhdเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ชำรุดให้ฟรี)

พื้นที่จัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ชุดป้องกัน Excia อาจถูกจัดเก็บตามวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บตามธรรมเนียม

การกำจัด
ผลิตภัณฑ์ชุดป้องกัน Excia สามารถเผาหรือฝังในหลุมฝังกลบที่มีการควบคุมโดยไม่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อจำกัดในการกำจัดขึ้นอยู่กับสารปนเปื้อนที่นำมาใช้ระหว่างการใช้งานเท่านั้น.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุดป้องกัน Excia:

Excia Resources Sdn Bhd
F-3-6, แปซิฟิคเพลส,
จาลัน PJU 1A/4A, Ara Damansara,
47301 Petaling Jaya, Selangor D.E.,มาเลเซีย
โทร: +603 7629 2321
เว็บไซต์: www.excia.asia





www.excite.com